



UFFICIO TECNICO MONTE SANT'ANGELO

AVVISO AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA (art. 163 c. 10 D.Lgs 50/2016)

MSA01 – MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI INTERVENTO E RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IN FERRO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO INTERRATA DEL COMPLESSO.-

IL CAPO UFFICIO RENDE NOTO

Premesso che in data 21/02/2017 è stata constatato una perdita di acqua dalla tubazione in ferro della rete idrica antincendio interrata passante in una delle aiuole di pertinenza dell'edificio indicato in oggetto, in data 22/02/2017 venivano affidati alla ditta **A & A di Amorini e Azzaro srl**, con sede amministrativa in Viale Dante 8 - 80023 Caivano (NA) Napoli, P.IVA 07865131218, Pec: a-a.srl@pec.it, i lavori strettamente indispensabili per il ripristino della tubazione in ferro dell'impianto idrico antincendio.

Si precisa che il buon funzionamento di tale impianto risulta indispensabile per il funzionamento della rete antincendio del complesso.

ALLEGATI:

1. VERBALE SOMMA URGENZA.

Il Capo dell'Ufficio Tecnico MSA
geom. Antonio Candida

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio Candida', written over the typed name.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
RIPARTIZIONE EDILIZIA

UFFICIO TECNICO DI MONTE S. ANGELO

MSA01 – MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI INTERVENTO E RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE IN FERRO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO INTERRATA DEL COMPLESSO.-

VERBALE DI SOMMA URGENZA

In data 21.02.2017, personale della ditta ATI: Bosch/Generalimpianti srl, manutentrice degli impianti, informava l'ufficio tecnico che in prossimità di un'aiuola di pertinenza dell'edificio 1, vi era la fuoriuscita di acqua da un pozzetto.

A tal proposito è stato effettuato un ulteriore sopralluogo con una dettagliata indagine per risalire alla provenienza della perdita. Dalle varie verifiche è risultato che la perdita proviene dalla rete antincendio, precisamente da un tratto dell'anello principale interrato del complesso di MSA.

Dopo aver consultato i grafici in possesso dello scrivente ufficio, sui quali sono evidenziati i percorsi della rete idrica antincendio, non resta che scavare per individuare il tratto interrato della tubazione danneggiata e procedere alla riparazione.

Poiché si ritiene che ricorrono i presupposti della somma urgenza ai sensi dell'art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

IL TECNICO

Geom. Giuseppe Montesano

Visto: IL CAPO DELL'UFFICIO

Geom. Antonio Candida

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di febbraio, (22/02/2017) alle ore 8:30 si dà mandato alla ditta **A & A di Amorini e Azzaro srl**, Viale Dante 8 - 80023 Caivano (NA), l'esecutore delle opere in parola.

L'IMPRESA

A & A di Amorini e Azzaro srl

A&A
di Amorini e Azzaro S.r.l.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Geom. Antonio Candida